Mechanika 5

16

1958 .

Zygmunt Wusatowski, Kazimierz Lenart

Katedra Przeróbki Plastycznej

Próba określania rozszerzenia i wydłużenia miękkiej stali przy walcowaniu na zimno

Frzeanalizowanie dotychczas opublikowanej literatury. Przeprowadzono próby walcowania na zimno na sucho, które posłużyły do opracowania właściwych zależności matematycznych. Przeliczenia kontrolne potwierdzają prawidłowość otrzymanych wzorów.

1. Wstęp

Bardzo liczne i zakrojone na szeroką skalę są badania nad sposobem płynięcia, a więc wydłużenia i rozszerzenia miękkiej stali walcowanej na gorąco. Próby natomiast przy walcowaniu na zimno były dotychczas nieliczne, zwykle prowadzono je na marginesie jakichś innych badań. Nie istnieją również matematyczne zależności, które by określały rozszerzenie miękkiej stali przy walcowaniu na zimno.

Celem tej pracy jest uzupełnienie tej luki, tym bardziej że rozwijające się walcownie profilów zimnowalcowanych wymaga prawidłowego ujmowania tych zjawisk.

Wybrano również z rozmysłu próby przy walcowaniu na sucho, ponieważ w tym przypadku istnieje największe rozszerzenie. Każdy smar wprowadzony działa przeciwnie, powiększa wydłużenie kosztem rozszerzenia i celem dalszych prac będzie ujęcie wpływu różnych smarów w porównaniu z walcowaniem na sucho.

2. Dotychczasowe badania

Pierwsze próby określania rozszerzenia przy walcowaniu na zimno prowadzono z zamiarem przebadania wszystkich własności przy walcowaniu na zimno pewnych stali miękkich. Zwykle badania takie określiły wzajemne zależności: $\Delta b = b_1 - b_0$ rozszerzenia bezwzględnego od $\Delta h = h_0 - h_1$ gniotu bezwzględnego lub Δh gniotu względnego.

 h_0

Lueg i Pomp [2] przebadali w ten sposób wpływ składu chemicznego stali oraz szerokości początkowej taśmy od 5 do 150 mm — przy 2 mm grubości na wielkość rozszerzenia przy walcowaniu na zimno miękkiej stali.

Przebadali oni również wpływ kilku smarów na wielkość rozszerzenia w porównaniu z walcowaniem na sucho.

Dalsze badania przeprowadził Lueg [2] walcując na zimno taśmy stalowe 30×2 mm, z czterech różnych stali martenowskich o zawartości 0,02% C do 0,37% i jednej stali prądnicowej. W próbach tych określił on również wpływ walcowania walcami o różnej średnicy na rozszerzenie.

Wykresy wynikowe były robione jak uprzednio, a więc przedstawiając zależność rozszerzenia od gniotu. Próby te objęły również walcowanie na walcach o różnych współczynnikach tarcia i różnymi smarami.

W ZSRR próby takie były także walcowane, na przykład w badaniach Siewierdienki i Astachana [3]. Określili oni podobnie na wykresach zależność pomiędzy gniotem względnym a rozszerzeniem względnym dla różnych miękkich taśm o szerokości od 5 do 40 mm walcowanych na zimno.

Pomimo poszukiwań nie udało się znaleźć prób określania zależności matematycznych rozszerzenia przy walcowaniu na zimno z wyjątkiem płaszczenia drutów okrągłych na taśmę [1].

Zagadnienie takie nie wchodzi w nasze obecne rozważania.

3. Badania własne

W badaniach naszych celem otrzymania matematycznych zależności pomiędzy współczynnikiem rozszerzenia β i wydłużenia λ w zależności do współczynnika gniotu przy walcowaniu na zimno wykorzystano znaną i wypróbowaną metode określania tych samych współczynników przy walcowaniu na gorąco [4].

Szczególnie cały tok matematycznych obliczeń był podobny i dlatego nie będziemy tego dodatkowo tu omawiać.

W wyniku prowadzonych prób otrzymał Z. Wusatowski [4 i 5] następujące zależności dla walcowania na gorąco:

$$\beta = \gamma^{-W}$$
(1)
$$\lambda = \gamma^{(W-1)}$$
(2)

gdzie:

$$-W = 10^{-1,269} \cdot z_w^{0,556} \cdot \delta_w \tag{3}$$

w zależności (3) oznaczają:

$$\delta_w = \frac{b_1}{h_1}$$
 — wskaźnik kształtu,
 $\varepsilon_w = \frac{h_1}{D}$ — wskaźnik walców,

gdzie: D — średnica czynna walców.

Do prób walcowania na zimno użyto miękkiej stali o zawartości 0,1% C normalizowanej i wytrawionej w roztworze kwasu siarkowego.

Dla otrzymania zmiennego stosunku $\delta_{w} = \frac{b_{1}}{h_{1}}$ od 1 do 20 użyto prętów kwadratowych 10 × 10 mm ($\delta_{w} = 1$), płaskowników o 5 × 20 mm o $\delta_{w} = 4$ i 5 × 40 mm o $\delta_{w} = 8$.

Następnie płaskowników o 3 × 36 mm ($\delta_{\nu} = 12$), 3 × 48 mm ($\delta_{\nu} = 16$) oraz 3 × 60 mm ($\delta_{\nu} = 20$).

Założony program gniotów odpowiadał współczynnikom gniotu γ od 0,9 do 0,3.

Próby walcowania wykonane na walcarce duo o średnicy walców 240 mm, długości beczki 450 mm, walce stalowe szlifowane gładkie. Wszystkie próby walcowano na sucho bez smarowania. Szybkość walcowania około 0,5 m/sek.

Po walcowaniu próbki mierzono w 2 do 3 miejscach i do opracowań brano zawsze średnie wartości pomiaru. Dla kontroli przewalcowano drugą próbkę w tych samych warunkach i do tablic brano średnią z obu pomiarów. Jeśli któraś próbka dała złe wyniki, przewalcowano jeszcze trzecią próbkę kontrolną, a wykazującą odchyłki odrzucono.

Przykładowo tablica 1 podaje wyniki pomiarów i przeliczonych współczynników próbek 1 do 27. Dalszych pomiarów nie przytaczamy.

5. Opracowanie wyników

Zebrane wyniki w tablicy 1 i następnych nie przytaczanych podzielono na 6 grup zależnie od wskaźników δ_{w} i na podgrupy zależne od wskaźników ε_{w} , zupełnie podobną metodą jak w opracowaniu dla walcowania na gorąco [4].

Równocześnie wykonano wykresy pomocnicze nanosząc na oś odciętych wartości γ, na oś rzędnych zaś wartości β i λ .

43

			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	$\frac{\mathbf{Q}}{\mathbf{W}} = \mathbf{w}_{3}$	D = 240 mm	0,0417	0,0417	0,0419	0,0418	0,0418	0,0418	0,0418	0,0418	0,0418	0,0418	0,0417	0,0418	0,0418	0,0417	0,0417	0,0417	0,0417	0,0417	0,0418	0,0209	0,0210	0,0209	0,0209	0,0210	0,0210	0,0210	0,0209
	$\delta_m = \frac{b_1}{2}$	h,	1,0030	1,0020	0,9990	0,9950	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0010	1,0020	1,0020	1,0000	0,9990	1,0000	1,0001	1,0010	1,0030	1,0020	1,0000	4,0976	4,0954	4,0956	4,0896	4,0954	4,0716	4,0676	4,0697
	$\lambda = \frac{F_1}{2}$	F_2	1,2643	1,3480	1,400	1,3737	1,4383	1,7267	1,6633	1,6664	2,1375	2,0897	2,6560	1,1921	1,1957	1,1857	1,1298	1,1120	1,1387	1,1000	1,0706	1'1382	1,2274	1,2165	1,3518	1,3732	1,3391	1,6082	1,5029
alling	$\gamma = \frac{h_2}{h_2}$	h1	0,6104	0,5855	0,5015	0,5040	0,4708	0,3898	0,3894	0,3892	0,3111	0,3064	0,2927	0,6946	0,6932	0,6970	0,7820	0,7645	0,7872	0,8522	0,8923	0,8267	0,7992	0,8048	0,6873	0,6819	0,6879	0,5626	0,5936
MINING STITLE	$\beta_{rz} = \frac{b_z}{2}$	P1	1,2958	1,2672	1,4243	1,4443	1,5210	1,4855	1,5438	1,5414	1,5040	1,5618	1,2861	1,2076	1,2064	1,2100	1,1319	1,1675	1,1155	1,0668	1,0469	1,0627	1,0194	1,0214	1,0765	1,0680	1,0854	1,1051	1,1209
few Tow	F_2	mm ²	79,49	74,48	72,07	72,72	69,80	58,26	60,60	60,25	47,11	48,14	37,80	84,22	84,22	84,34	88,60	89,70	88,26	91,27	93,97	90,72	84,42	84,84	76,24	75,46	76,92	63,99	68.24
nummer of	F_1	mm ²	100,50	100,40	100,90	06'66	100,40	100,60	100,80	100,40	100,70	100,60	100,40	100,40	100,70	100,00	100,10	100,50	100,50	100,40	100,60	103,26	103,62	103,21	103,06	103,62	103,01	102,91	102,56
	b_2	mm	13,01	12,71	14,30	14,40	15,24	14,90	15,50	15,45	15,10	15,68	12,90	12,10	12,10	12,10	11,33	11,71	11,20	10,70	10,50	21,86	21,00	21,00	22,10	22,00	22,23	22,61	22,90
	p1	mm	10,04	10,03	10,04	9,97	10,02	10,03	10,04	10,02	10,04	10,04	10,03	10,02	10,03	10,00	10,01	10,03	10,04	10,03	10,03	20,57	20,60	20,56	20,53	20,60	20,48	20,46	20,43
	h_2	шш	6,11	5,86	5,04	5,05	4,58	3,91	3,91	3,90	3,12	3,07	2,93	6,96	6,96	6,97	7,82	7,66	7,88	8,53	8,95	4,15	4,02	4,04	3,45	3,43	3,46	2,83	2,98
	h1	mm	10.01	10,01	10,05	10,02	10,02	10,03	10,04	10,02	10,03	10,02	10,01	10,02	10,04	10,00	10,00	10,02	10,01	10,01	10,03	5,02	5,03	5,02	5,02	5,03	5,03	5,03	5,02
	Lp.		1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Tablica 1

44

Dane pomiarowe i współczynniki walcowania

Zygmunt Wusatowski, Kazimierz Lenart

.

Tablica 2

Wartości b i en oraz log b i log en

$\log \varepsilon_{w_3}$	-1,83268	- 1,82974	-1,68825	-1,68613	-1,68403	-1,67778	-1,67985	-1,37985	-1,37882	-1,37779	-16,21492:10 = $-16,21492$
¢w2	0,0147	0,0148	0,0205	0,0206	0,0207	0,0210	0,0209	0,0417	0,0418	0,0419	
log b ₂	-1,07696	-1,04010	-0,84254	-0,85449	-0,91328	-0,79129	-0,77521	- 0,39030	-0,45445	-0,54121	-7,67983:10 = -0,767983
b_2	-0,08376	-0,09118	-0,14373	-0,13983	- 0,12206	-0,16175	-0,16782	-0,40707	-0,35125	-0,28757	
$\log \epsilon_{w_1}$	-1,86646	-1,86328	-1,86012	-1,85699	-1,85387	-1,85078	-1,84771	-1,84466	-1,84164	-1,83565	-18,52116:10 =-1,852116
[£] w1	0,0136	0,0137	0,0138	0,0139	0,0140	0,0141	0,0142	0,0143	0,0144	0,0146	
log b ₁	-0,98167	-0,98485	-0,98084	-1,00529	-0,77032	-1,09936	-1,10386	- 1,05090	-1,05178	-0,89654	-9,92541:10 = -0,992541
þı	-0,10431	-0,10355	-0,10451	-0,09879	- 0,16974	-0,07955	-0,07873	-0,08894	-0,08876	-0,12686	

Rozszerzenie stali przy walcowaniu na zimno

45

Przygotowane w ten sposób przeliczenia zebrano ostatecznie w tablicy-2 i na rysunku 1, których dane posłużyły do otrzymania końcowego równania.

Dla obliczenia stałych wykładnika nowego równania $\beta = \gamma^{-w_1}$ przy walcowaniu na zimno postępowano następująco:

Wykładnik potęgowy równania

$$-W_1 = -g^{-b\delta}$$

jest typem równania

$$y = ax^k$$
,

po zlogarytmowaniu otrzymujemy równanie prostej w układzie logarytmicznym

$$\log y = \log a + k \, \log x.$$

Opierając się na wynikach walcowania zebranych w tablicach oraz wzorach stosowanych przez jednego z autorów [4] obliczono wykładnik potęgowy k oraz czynnik a:

$$k = \frac{\sum \log b_2 - \sum \log b_1}{\sum \log \varepsilon_{2w} - \log \varepsilon_{1w}} = \frac{-0.767983 + 0.992541}{-1.621492 + 1.852116} = 0.9736$$
$$\log a = \sum \log b_1 - k \sum \log \varepsilon_{1w} =$$
$$= -0.992541 + 0.9736 \cdot 1.852116 = 0.810679$$
$$a = 6.467.$$

Zatem końcowe równanie przyjmie postać:

$$\beta = \sqrt{-10^{-6,467}} e^{w^{0,9736} \cdot \delta_w}$$
(4)

oraz dla

gdzie:

$$W_{,} = -10^{-6.647} \varepsilon_{w}^{0.9736} \cdot \varepsilon_{w}$$
⁽⁵⁾

Rysunki 2 oraz 3 przedstawiają dane zawarte w tablicy 2 oraz wykres funkcji — $b = 6,467 \varepsilon_{w}^{0,9736}$ w układzie zwykłym i podwójnie logarytmicznym.

 $\lambda = \gamma^{(W_i - 1)},$

Dla kontroli obliczono współczynnik rozszerzenia β_{obl} według wzoru (4), • wyznaczono współczynniki rzeczywiste β_{rz} z wymiarów próbek po walcowaniu.

Wyniki obliczeń i pomiarów zestawiono w tablicy 3, gdzie kolumna lewa – W_1

 $-W_1 = 10^{-6,467} \varepsilon_w^{0,9736} \cdot \delta_w$

zaś Δ przedstawia błąd obliczony zależnością:

$$\Lambda \% = \frac{\beta_{\rm obl} - \beta_{\rm rz}}{\beta_{\rm rz}} 100. \tag{6}$$



Prawa kolumna tablicy 3 przedstawia dla porównania wartości wskaźnika — W obliczonego wzorem (3), współczynnik rozszerzenia obliczony wzorem (1) i również podobnie obliczono błąd wzorem (6).



Rys. 2. Wykres funkcji — $b = 6,467 \epsilon_{\nu} 0,9736$ oraz punktów, z których interpolacji funkcja została wyprowadzona



Rys. 3. Wykres funkcji — $b = 6,467 \epsilon_{\nu}^{0,9736}$ po zlogarytmowaniu oraz punktów danych z prób

										_	_			11.2	_		_							
	$\Delta\% = \frac{\beta_{obl} - \beta_{rz}}{\beta_{rz}}$	+ 4,100	+ 9,210	+ 6,710	+ 5,030	+ 3,940	- +20,410	+16,530	+16,730	+32,880	+31,060	+63,860	+ 3,340	+ 3,530	+ 2,890	+ 2,570	- 0,810	+ 4,630	+ 3,290	+ 2,390	+ 1,340	+ 3,690	+ 3,310	+ 1.990
ntach $\Delta \%$	Babl	1,3490	1,3840	1,5200	1,5170	1,5810	1,7730	1,7790	1,8000	1,9986	2,0470	2,1075	1,2470	1,2490	1,2450	1,1610	1,1770	1,1560	1,1020	1,0720	1,0484	1,0571	1,0553	1.0980
biedy w proce	- W	0,60620	0,60650	0,60650	0,60800	0,60800	0,60800	0,60800	0,60800	0,60650	0,60586	0,60650	0,60800	0,60680	0,60690	0,60690	0,60670	0,60620	0,60650	0,60800	0,24830	0,24780	0,24840	0.24890
toczenia § oraz	õ, w	1,0030	1,0020	0,9990	0,9950	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0010	1,0020	1,0020	1,0000	0,9990	1,0000	1,0001	1,0010	1,0030	1,0020	1,0000	4,0976	4,0954	4,0956	4.0896
ci W, współczynniki roztł	$\Delta_1 \% = \frac{\beta_1 ob - \beta_{\rm TZ}}{\beta_{\rm TZ}} \cdot 100$	- 0,833	+ 4,262	- 0,302	- 1,820	- 7,232	+ 8,650	+ 4,611	+ 4,740	+20,412	+16,660	+47,344	- 0,298	- 0,116	- 0,694	+ 0,123	- 1,841	+ 1,047	+ 1,668	+ 0,038	- 1,100	+ 3,345	+ 3,289	+ 1.774
Współczynnik	ldo 1 ⁸	1,2850	1,3210	1,4200	1,4180	1,4110	1,6400	1,6150	1,6150	1,8110	1,8220	1,8950	1,2040	1,2050	1,2016	1,1333	1,1460	1,1276	1,0846	1,0475	1,0510	1,0555	1,0550	1.0956
	- W ₁	0,50800	0,52020	0,50770	0,50820	0,50820	0,50820	0,50820	0,50820	0,50890	0,50750	0,52020	0,50820	0,50870	0,50900	0,50900	0,50870	0,50185	0,50830	0,50820	0,24350	0,24220	0,24370	0.24420
*	Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Tablica 2

48

Zygmunt Wusatowski, Kazimierz Lenart

c. d. tabl. 3

$\Delta g = \frac{\beta_{obl} - \beta_{rz}}{\beta_{rz}}$	+ 2,900	+ 1,160	+ 4,420	+ 1,650	+ 0,686	+ 0,713	+ 1,490	- 2,760	- 1,760	- 2,210	+ 2,610	+ 4,280	+ 3,120	+ 2,030	+ 3,150	+ 2,490	- 0,557	- 0,247	+ 0,689	+ 0,478	- 0,022	+ 0,667	+ 0,553
Bobl	1,0990	1,0980	1,1540	1,1394	1,2030	1,2000	1,1973	1,2570	1,2690	1,2482	1,0461	1,0454	1,0454	1,0214	1,0340	1,0260	1,0003	1,0078	1,0077	1,0076	1,0083	1,0105	1,0175
- W	0,24780	0,24980	0,25010	0,25050	0,25070	0,25263	0,24970	0,25010	0,25100	0,25060	0.24950	0,25030	0,24950	0.24900	0,25100	0,25010	0,06687	0,07067	0,06711	0,06749	0,06688	0,06702	0,06719
6	4,0954	4,0716	4,0676	4,0697	4,0610	4,0458	4,0797	4,0675	4,0574	4,0615	4,0755	4,0656	4,0817	4,0878	4,0575	4,0675	7,9074	7,8313	8,0325	8,0162	8,0427	8,0366	8,0285
$\Delta_1 \ \& = \frac{\beta_{10} b_{1} - \beta_{TZ}}{\beta_{TZ}} \cdot 100$	+ 2,715	+ 1,124	+ 4,153	+ 0,901	+ 0,895	+ 0,377	+ 1,152	- 6,730	- 2,972	- 2,687	+ 2,501	+ 4,199	+ 3,048	+ 1,998	+ 3,082	+ 2,447	- 0,347	- 0,267	+ 0,689	+ 0,468	+ 0,178	+ 0,707	+ 0,523
ldo 1 ⁸	1,0970	1,0976	1,1510	1,1370	1,2055	1,1960	1,1933	1,2507	1,2522	1,2422	1,0450	1,0445	1,0446	1,0210	1,0333	1,0255	1,0024	1,0076	1,0077	1,0075	1,0109	1,0109	1,0172
- <i>W</i> 1	0,24210	0,24880	0,24460	0,24590	0,25400	0,24790	0,24504	0,24460	0,24550	0,24510	0,24390	0,24480	0,24490	0,2444	0,24545	0,24460	0,06725	0,06898	0,06612	0,06648	0,06245	0,06602	0,06618
Lp.	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Rozszerzenie stali przy walcowaniu na zimno

																	_							
	$\Delta \overset{\delta}{\approx} - \frac{\beta_{ob1} - \beta_{rz}}{\beta_{rz}}$	- 0,059	+ 0,629	+ 0,708	- 1,989	- 0,706	- 1,099	- 1,222	- 1,405	+ 0,079	+ 0,049	- 1,458	+ 0,349	- 2.567	- 0,987	- 0,344	+ 0,534	+ 1,224	+ 0,691	- 1,464	- 0,966	- 1,194	- 1,862	- 1.226
	, Robi	1,0126	1,0210	1,0233	1,0397	1,0260	1,0264	1,0342	1,0383	1,0067	1,0140	1,0070	1,0054	1,0208	1,0123	1,0118	1,0149	1,0169	1,0196	1,0293	1,0244	1,0245	1,0380	1.0390
	- M	0,06767	0,06580	0,06612	0,06758	0,06777	0,06830	0,06837	0,06805	0,05654	0,05488	0,05521	0,05336	0,05298	0,05529	0,05305	0,05896	0,05117	0,05492	0,05465	0,05064	0,05140	0,05596	0.05853
	â o	8,0081	8,0629	8,0485	8,0122	8,0041	7,9919	7,9495	7,9635	10,4706	10,4985	10,5572	10,8524	10,8358	10,7207	10,9633	10,0840	10,9198	10,3750	10,3954	10,0909	10,9462	10,4665	10.5960
the second	$\Delta_{i} \ \& = \frac{\beta_{10b1} - \beta_{rz}}{\beta_{rz}} \cdot 100$	- 0,227	+ 0,413	+ 0,659	- 1,989	- 0,706	- 0,655	- 1,222	- 1,424	+ 0,407	+ 0,680	- 1,076	+ 0,948	- 1,488	- 0,342	+ 0,295	+ 1,158	+ 2,100	+ 1,589	- 0,201	+ 0,396	+ 0,013	- 0,094	+ 0.741
and the second	β, obl	1,0109	1,0206	1,0228	1,0397	1,0260	1,0300	1,0342	1,0381	1,0100	1,0204	1,0109	1,0104	1,0321	1,0189	1,0183	1,0212	1,0257	1,0287	1,0423	1,0385	1,03804	1,0567	1.0598
	– W1	0,06671	0,06458	0,06490	0,06658	0,06675	0,06704	0,06810	0,06769	0,08399	0,07996	0,08228	0,08237	0,08122	0,08489	0,08173	0,08344	0,07824	0,07914	0,07873	0,07936	0,07916	0,08275	0.08888
	Lp.	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	99	67	68	69

50

c. d. tabl. 3

Zygmunt Wusatowski, Kazimierz Lenart

c. d. tabl. 3

$\Delta g = \frac{\beta_{obl} - \beta_{rz}}{\beta_{rz}}$	- 0,788	- 1,598	- 2,539	+ 0,553	- 0,536	- 0,536	- 0,368	- 0,969	- 0,762	- 0,733	- 0,948	- 0,769	- 0,218	+ 0,339	- 1,288	- 1,656	- 0,298	- 1,674	- 0,298	+ 0,039	- 2,940	
Bobl	1,0321	1,0340	1,0325	1,0172	1,0012	1,0010	1,0012	1,0011	1,0019	1,0019	1,0020	1,0062	1,0036	1,0040	1,0034	1,0033	1,0037	1,0042	1,0035	1,0047	1,0069	
M	0,05291	0.05770	0,05847	0,008223	0,007941	0,007605	0,007395	0,006937	0,008413	0,007763	0,007116	0,021377	0,021555	0,020450	0,020904	0,019397	0,019300	0,021536	0,019456	0,020350	0,01936	
en O	10,8413	10,1983	10,1123	17,5073	17,6246	17,4431	17,7971	18,1176	17,0821	17,3034	17,9532	14,0708	13,7714	13,9601	13,9884	14,3695	14,3313	13,7215	14,3023	14,1399	14,1786	
$\Delta_1 \% = \frac{\beta_{1001} - \beta_{TZ}}{\beta_{TZ}} \cdot 100$	+ 0,884	- 0,171	- 0,670	- 0,158	- 0,427	- 0,447	- 0,179	- 0,850	- 0,723	- 0,594	- 0,148	- 0,305	+ 0,019	+ 0,609	- 1,111	- 1,430	- 0,059	- 1,429	- 0,049	+ 0,388	- 2,448	
β _{1 ob1}	1,0495	1,0490	1,0467	1,0100	1,0023	1,0019	1,0028	1,0023	1,0023	1,0034	1,0101	1,0109	1,0060	1,0067	1,0052	1,0058	1,0061	1,0067	1,0060	1,0082	1,0120	
- <i>W</i> 1	0,08111	0,08262	0,08287	0,015891	0,015456	0,014053	0,017637	0,013757	0,010290	0,014100	0,013916	0,036660	0,035180	0,033602	0,034924	0,033387	0,032970	0,034913	0,033194	0,034500	0,033670	
Lp.	10	71	72	73	74	25	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	06	

Rozszerzenie stali przy walcowaniu na zimno

51

Z porównania wyników oraz błędów w tablicy 3 okazało się, że wielkość rozszerzenia miękkiej stali węglowej walcowanej na sucho na zimno nie odbiega daleko od wartości rozszerzenia tej samej stali na gorąco z wyjątkiem przekrojów o małych współczynnikach $\delta_w = 1$ do 4.

Potwierdza to rysunek 4. Przedstawia on wykres zależności wykładnika – W według równania (3) dla walcowania na gorąco oraz – W_1 według równania (5) dla walcowania zimnego na sucho.



. Rys. 4. Zależność wykładników — W obliczanej wzorem (3) oraz — W_1 otrzymanej wzorem (5) w funkcji δ_w

Z rysunku 4 stwierdzamy, że w zakresach δ_{w} 4 do 9 oraz 14 do 18 różnice między – W oraz – W_1 są niewielkie.

W tych więc zakresach jest możliwe obliczenie współczynników wydłużenia i rozszerzenia zależnościami (1 do 3) również dla walcowania na zimno.

5. Wnioski

Porównanie wartości obliczonych i mierzonych w tablicy 3 stwierdza, że wyprowadzone zależności (równ. 4, 5) są słuszne w granicach niewielkiego błędu przy walcowaniu na zimno na sucho.

Dla dużych gniotów powyżej 50% (dla małych γ) błąd znacznie rośnie.

Wynika stąd, że wyprowadzone zależności są słuszne do tych wartości.

W zakresach $\delta_w = 4$ do 9 można stosować wzory do walcowania na gorąco (1 do 3).

Celowe jest przeprowadzenie dalszych prób i badań dla ustalenia wpływu różnych smarów na sposób płynięcia miękkiej stali przy walcowaniu na zimno.

BIBLIOGRAFIA

[1] J. Puppe, Walzwerkswesen. T. III. Düsseldorf 1939.

- [2] H. Hoff i Th. Dahl, Grundlagen des Walzwerfahrens. Düsseldorf 1950.
- [3] Tiechnologiczeskije processy obrabotki stali i spławow. Sbornik. XXXIII. Moskwa 1955.
- [4] Z. Wusatowski, Gniot, wydłużenie i roztłoczenie w procesie walcowania na gorąco. Prace GIMO. T. 1. 1949, str. 27-58.
- [5] Z. Wusatowski, Podstawy procesu walcowania. Katowice 1952.