Serie: ENERGETYKA z. 112

Nr kol. 1093

Andrzej RUSIN Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

WPŁYW CIŚNIENIA NA ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ W WIRNIKACH MASZYN PRZEPŁYWOWYCH W WARUNKACH PEŁZANIA

> Streszczenie. Analizowano wpływ ciśnienia na rozkład naprężeń w osiowych i osiowo-promieniowych wirnikach maszyn przepływowych w warunkach pełzania. Obliczenia prowadzono w oparciu o izochroniczne krzywe pełzania.

1. WSTEP

Niektóre elementy maszyn przepływowych, w szczególności łopatki i tarcze wirnikowe, obciążone są momentami gnącymi. Momenty te wywołane są działaniem sił aerodynamicznych przepływającego czynnika, a także siłami odśrodkowymi. Zginanie tarczy wirnikowej może być również wywołane nierównomiernym nagrzaniem [1].

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie wpływu ciśnienia działającego na tarczę wirnikową na rozkład naprężeń w warunkach pełzania. Analizę pełzania wirników przeprowadzono na podstawie izochronicznego krzywego pełzania opisanego zależnością [2]:

$$\delta_{1} = \delta_{1}^{m} \frac{1}{(a+kt)^{m}} \tag{1}$$

gdzie:

6_i - intensywność naprężeń, ɛ_i - intensywność odkształceń, t - czas, a.k.m - stałe materiałowe. 2. MATEMATYCZNY MODEL PEŁZAJĄCEGO WIRNIKA

Matematyczny model tarczy wirnikowej zbudowano zgodnie z założeniami[3] naprężenia:

- w tarczy przyjęto płaski stan naprężenie,
- tarcza może mieć dowolny kształt i pochylenie,
- przy odkształceniu wirnika przyjmuje się hipotezę płaskich przekrojów,
- zaniedbuje się zmienność naprężeń wzdłuż obwodu,
- przyjmuje się liniowy rozkład naprężeń na grubości tarczy wirnikowej oraz liniowe usytuowanie łopatek bocznych,
- uwzględnia się zmienność temperatury oraz stałych sprężystych E i v wzdłuż promienia i na grubości tarczy,
- uwzględnia się naprężenia styczne % wywołane tylko różnicą ciśnień dzia-
- . łającą na wirnik.





Po przyjęciu wyżej wymienionych założeń modelu tarczowo-płytowego wirnika równanie równowagi promieniowej elementu wirnika ma postać (rys. 1) [3]:

$$dR + dP_{h} - dK_{m} + dQ = 0$$

158

(2)

gdzie:

$$R = \frac{\Im \Gamma rh}{z} (6_{r_1} + 6_{r_2})$$

$$P_b = b \cdot s \frac{6_3 + 6_4}{2}$$

$$dK_T = \frac{2\pi}{z} dP_T = \frac{\pi}{z} h dr (6_{t_1} + 6_{t_2})$$

$$dQ = \rho r \omega^2 (t h dr + b s dr) = \rho r \omega^2 (\frac{2\pi rh}{z} + bs) dr$$

Równanie równowagi momentów względem osi E:

$$(R + dR)(\mathbf{x}_{1} + d\mathbf{x}_{1}) + (P_{b} + dP_{b})(\mathbf{x}_{2} + d\mathbf{x}_{2}) - dK_{T}\mathbf{z}_{1} T dr +$$

$$(3)$$

$$+ \phi \omega^{2} r \left[\frac{2\pi rh}{z} y_{1} + b s y_{2} \right] dr - P_{b} x_{2} - R x_{1} = 0$$

gdzie:

 $x_{1} = h_{r} + e$ $x_{2} = h_{b} + h + e$ $z_{1} = h_{t} + e$ $y_{1} = h/2 + e,$ $y_{2} = b/2 + h + e$ $T = \frac{2\pi r}{z} h T$

Wielkości h_r, h_b, h_t (ramiona działania sił) wyznacza się wykorzystując fakt liniowego rozkładu naprężeń na grubości elementu [3, 4].

Kolejnym równaniem jest równanie równowagi sił w kierunku osiowym:

$$d\mathbf{T} + \mathbf{P} - d\mathbf{R}' = \mathbf{0} \tag{4}$$

gdzie:

P - siła wywołana różnicą ciśnień działających na tarczę,

R' - określa wpływ sił promieniowych na naprężenia ścinające.

Związki fizyczne zapisane dla skrajnych powierzchni wirnika 1, 2 (rys. 2) mają postać:

$$\frac{d \, 6_{\pm 1}}{dr} - \vartheta_1 \, \frac{d \, 6_{r1}}{dr} - 6_{r1} \, \frac{d \, \vartheta_1}{dr} + (\delta_{\pm 1} - \vartheta_1 6_{r1}) (\frac{1}{r} - \frac{1}{E_1} \, \frac{dE_1}{dr})$$

$$- \frac{1}{r} \, (\delta_{r1} - \vartheta_1 \, \delta_{\pm 1}) + E_1 \, \frac{d(\beta \, T_1)}{dr} = 0$$

$$\frac{d \, 6_{\pm 2}}{dr} - \vartheta_2 \, \frac{d \, 6_{r2}}{dr} - 6_{r2} \, \frac{d \, \vartheta_2}{dr} + (6_{\pm 2} - \vartheta_2 \, 6_{r2}) (\frac{1}{r} - \frac{1}{E_2} \, \frac{dE_2}{dr})$$

$$- \frac{1}{r} \, (6_{r2} - \vartheta_2 \, \delta_{\pm 2}) + E_2 \, \frac{d(\beta \, T_2)}{dr} = 0$$
(6)

gdzie:

 β - współczynnik rozszerzalności liniowej.

Jako pierwszy warunek geometryczny przyjmiemy równość odkształceń promieniowych łopatki i tarczy w miejscu ich połączenia (punkty 2 i 3 na rys. 1), co możemy zapisać jako:

$$\mathcal{E}_3 = \mathcal{E}_{r2} \tag{7}$$

Po zastąpieniu odkształceń naprężeniami i uwzględnieniu równości temperatur T₂ = T₃ otrzymamy

Kolejny warunek zapobiega wystąpieniu przegięcia w miejscu połączenia tarczy z łopatką (oznaczenia punktów wg rys. 1):

$$\frac{\varepsilon_4 - \varepsilon_3}{b} = \frac{\varepsilon_{r2} - \varepsilon_{r1}}{b} \tag{9}$$

Uwzględniając (7) powyższą zależność możemy wyrazić w naprężeniach:

$$\begin{split} \mathbf{6}_{4} &= (1 + \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{h}}) \frac{\mathbf{E}_{4}}{\mathbf{E}_{2}} \left(\mathbf{6}_{\mathbf{r}2} - \mathbf{v}_{2} \mathbf{6}_{\mathbf{t}2} \right) - \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{h}} \frac{\mathbf{E}_{4}}{\mathbf{E}_{1}} \left(\mathbf{6}_{\mathbf{r}1} - \mathbf{v}_{1} \mathbf{6}_{\mathbf{t}1} \right) \\ &- \mathbf{E}_{4} \beta \left[\frac{\mathbf{b}}{\mathbf{h}} \left(\mathbf{T}_{2} - \mathbf{T}_{1} \right) - \left(\mathbf{T}_{4} - \mathbf{T}_{2} \right) \right] \end{split}$$
(10)

Powyższe równania należy uzupełnić o warunki brzegowe na promieniu wewnętrznym i zewnętrznym wirnika [4, 5]. Do wyznaczenia naprężeń w warunkach pełzania materiału przy wykorzystaniu izochronicznych krzywych pełzania stosuje się metodę kolejnych przybliżeń, uwzględniając przy tym fakt zmienności stałych sprężystych E i V z położeniem.

Pełny model matematyczny analizowanego wirnika oraz metodę jego rozwiązania podano w $\begin{bmatrix} 4 & 5 \end{bmatrix}$.

3. WPŁYW CIŚNIENIA NA ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ

Opierając się na przedstawionym algorytmie obliczeń naprężeń w zginanych wirnikach osiowych i osiowo-promieniowych przeprowadzono analizę wpływu różnicy ciśnień działającej na wirnik na rozkład naprężeń. Analizę przeprowadzono dla wirników pokazanych na rys. 2 i 3. W obliczeniach szczegółowych przyjęto:

- dla wirnika osiowego:

 $R_0 = 0,025 m$, $R_1 = 0,04 m$, $R_2 = 0,065 m$, $R_3 = 0,18 m$,



Rys. 2. Wirnik osiowy (1, 2 - skrajne powierzchnie wirnika)
Fig. 2. Geometry of axial impellers



Rys. 3. Wirnik osiowo-promieniowy (1, 2 - skrajne powierzchnie wirnika)

Fig. 3. Geometry of axial - radial impellers

Obliczenia przeprowadzono dla kilku wartości różnicy ciśnień Δp działających na wirnik ($\Delta p = 0.02$ MPa, 0.05 MPa, 0.1 MPa). Analizowano zachowanie się wirników w stanie sprężystym i w warunkach pełzania. Uzyskane rezultaty dotyczące wirnika osiowego przedstawiono na rys. 4 i 5.

 $F_{r}(R_{r}) = 0$ - zerowe sity promieniowe

Rys. 4 prezentuje rozkład naprężeń zredukowanych w stanie sprężystym, natomiast rys. 5 w warunkach pełzania. Rozkłady naprężeń w wirniku nie obciążonym ciśnieniem przedstawiono liniami ciągłymi ($\Delta p = 0$). Po przyłożeniu ciśnienia następuje zróżnicowanie rozkładów naprężań na skrajnych powierzchniach wirnika (punkty 1 i 2).

Analogiczne rezultaty uzyskane dla wirnika osiowo-promieniowego na rys. 6 - 11, przy czym rys. 6 - 8 dotyczą stanu sprężystego, natomiast rys. 9 -- 11 pelzania. Na rys. 6 oraz 9 przedstawiono rozkład naprężeń promieniowych, na rys. 7 i 10 - rozkład naprężeń obwodowych, natomiast na rys. 8 i 11 rozkład naprężeń zredukowanych. Wszystkie przedstawione rezultaty dotyczą skrajnych powierzchni wirnika (punkty 1 i 2). Uzyskane wyniki wskazują na znaczący wpływ ciśnienia na rozkłady naprężeń w wirnikach i to zarówno w stanie sprężystym, jak i w warunkach pełzania. W wirniku osiowym istnieje wówczas zróżnicowanie naprężeń na skrajnych powierzchniach, mocno uzależnione od wartości działającego ciśnienia. W wirnikach osiowo-promieniowych, w których istnieje już efekt zginania wywołany pochyleniem wirnika i działającą siłą odśrodkową, obserwujemy dodatkowe zmiany rozkładów naprężeń wywożanych różnicą ciśnień. Charakterystyczny jest wpływ pełzania na rozkłady naprężeń. Generalnie pełzanie w porównaniu ze stanem sprężystym powoduje wyrównanie naprężeń, tzn. obniżenie naprężeń maksymalnych i podniesienie naprężeń minimalnych. W wirniku osiowym obserwujemy ponadto

przesunięcie się przekroju o maksymalnych naprężeniach z obrzeża wewnętrznego tarczy (r = R_0) do przekroju połączenia piasty z tarczą.



Rys. 4. Wpływ różnicy ciśnień △p na rozkład sprężystych naprężeń zredukowanych w wirniku osiowym (oznaczenia powierzchni wg rys. 2)
 Fig. 4. Influence of a pressure on the reduced stresses distribution in axial impellers under elastic conditions

Powyższe rezultaty wskazują na konieczność uwzględnienia w obliczeniach wirników maszyn przepływowych dodatkowych obciążeń ciśnieniem. Odpowiednie profilowanie tarczy wirnikowej, zwłaszcza wirnika osiowo-promieniowego może skompensować efekt zginania wywołany oddziaływaniem przepływającego czynnika. Problem takiej kompensacji momentów gnących w wirnikach jednostrumieniowych przedstawiono w [6].





Fig. 5. Influence of a pressure on the reduced stresses distribution in axial impellers under creep conditions



Rys. 6. Wpływ różnicy ciśnień △p na rozkład sprężystych naprężeń promieniowych w wirniku osiowo-promieniowym (oznaczenia powierzchni wg rys. 3) Fig. 6. Influence of a pressure on the radial stresses distribution in axial - radial impellers under elastic conditions



Rys. 7. Wpływ różnicy ciśnień △p na rozkład sprężystych naprężeń obwodowych w wirniku osiowo-promieniowym

Fig. 7. Influence of a pressure on the circumferential stresses distribution in axial - radial impellers under elastic conditions



Rys. 8. Wpływ różnicy ciśnień ∆p na rozkład sprężystycz naprężeń zredukowanych w wirniku osiowo-promieniowym

Fig. 8. Influence of a pressure on the reduced stresses distribution in axial - radial impellers under elastic conditions



Rys. 9. Wpływ różnicy ciśnień △p na rozkład naprężeń promieniowych w wirniku osiowo-promieniowym w warunkach pełzania

Fig. 9. Influence of a pressure on the radial stresses distribution in axial - radial impellers under oreep conditions



Rys. 10. Wpływ różnicy ciśnień △p na rozkład naprężeń obwodowych w wirniku osiowo-promieniowym w warunkach pełzania

Fig. 10. Influence of a pressure on the circumferential stresses distribution in axial - radial impellers under creep conditions

169



Rys. 11. Wpływ różnicy ciśnień △p na rozkład naprężeń zredukowanych, w wirniku osiowo-promieniowym w warunkach pełzania

Fig. 11. Influence of a pressure on the reduced stresses distribution in axial - radial impellers under creep conditions

LITERATURA

- KOPECKI H., WALCZAK J.: Osiowo-symetryczne zginanie fizyczne nieliniowych tarcz wirnikowych. Archiwum Budowy Maszyn nr 2, 1979.
- 2 MALININ N.N., RŻYSKO I.: Mechanika materiałów. PWN Warszawa, 1981.
- 3 TRAUPEL W.: Thermische Turbomaschinen. Springer Verlag, 1968.
- [4] RUSIN A.: Dobór cech konstrukcyjnych wirników stopni osiowych i osiowo--promieniowych z uwzględnieniem pełzania materiału. Praca doktorska, Gliwice, 1987.
- [5] KOSMAN G., RUSIN A.: Analiza naprężeń w warunkach pełzania w wirniku osiowo-promieniowym na podstawie izochronicznych krzywych pełzania, Prace IMP (przyjęto do druku).
- [6] KOSMAN G., RUSIN A.: Kompensacja momentów gnących w jednostrumieniowych wirnikach maszyn promieniowych. VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologia Przepływowych Maszyn Wirnikowych", Rzeszów 1988.

Recenzent:

doc. dr hab. inż. Krzysztof Grysa

ВЛИЯНИЕ ДАБЛЕНИЯ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В РОТОРАХ ТУРБОМАШИН В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ

Резюме

Анализовано влияние давления на распределение напряжений в роторах турбомащии в условиях ползучести. В расчётах использовано изхронные кривые ползучести.

THE INFLUENCE OF A PRESSURE ON THE STRESS DISTRIBUTION IN TURBOMACHINERY IMPELERS UNDER CREEP CONDITIONS

The influence of a pressure on the stress distribution in axiel and raw dial impellers under creep is analised. The isochronous creep curves were used in the calculations.