Seria: Hutniotwo z. 5

Nr kol. 416

Zygmunt Rafalski Janusz Faber Instytut Inżynierii Materiałowej

ZMIANA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH STALI NISKOWEGLOWYCH Z MIKRODODATKIEM BORU W PROCESIE CIAGNIENIA. WYZNACZENIE KRZYWYCH UMOCNIENIA

> <u>Streszozenie</u> Analiza zmian własności mechanicznych stali niskowęglowych z mikrododatkiem boru w trakcie procesu ciągnienia. Krzywe zależności R_{0,2}(ć), R_m(ć), A₅(ć) i Z(ć). Krzywe umocnienia ich graficzne przedstawienie oraz postać matematyczna.

1. Wstep

Zwiększenie zapotrzebowania na stale konstrukoyjne, oharakteryzujące się podwyższonymi własnościami mechanicznymi, przyczyniło się do podjęcia w ostatnich latach szeregu prac badawczych. W wyniku ich opracowano nowe gatunki stali konstrukcyjnych o podwyższonej wytrzymałości. Jednym z przykładów takiego kierunku jest zastosowanie stali niskowęglowej z mikrododatkiem boru w przemyśle śrubiarskim.

Zmiana własności mechanicznych badanych stali w trakcie procesu oiągnienia

2.1. Stale użyte do badań

Do badań przeprowadzonych w niniejszej pracy wykorzystano:

- dwa gatunki stali niskowęglowych z mikrododatkiem boru, importowanych oznaczonych symbolami IB18 i IB20;
- oztery gatunki stali niskowęglowych z mikrododatkiem boru, oznaczonych symbolami 3234, 3240, 3246 i 3251 pochodzących z wytopów próbnych z jednej z placówek badawczych;
- stal niskowęglową St2A (dla porównania).

Oznaczenia i skład chemiozny badanych stali zestawiono w tablicy 1. Wybór powyższych gatunków uwzględniał obecne kierunki badań nad zastosowaniem stali z mikrododatkiem boru do produkcji części złącznych drogą przeróbki plastycznej na zimno.

Przykładowo pokazano niektóre struktury badanych stali w stanie surowym (waloówka) na rys. 1-6.



Rys. 2. Struktura stali 3234 pow. 100x trawiono HNO3 [5]



Rys. 1. Struktura stali IB18 pow. 400x trawiono HNO3 [5]



Rys. 4. Struktura stali 3240 pow. 500x trawiono nital



Rys. 3. Struktura stali IB20 pow. 500x trawiono nital



Rys. 5. Struktura stali 3251 pow. 500x trawiono nital



Rys. 6. Struktura stali St2A powa 500x trawiono nital

Tablica 1

Ozna- ozenie	С	Mn	S1	P	S	Cr	В	Al
IB18	0,19	1,16	0,34	0,017-	0,027	0,26	0,0027	-
IB20	0,21	1,02	0,28	0,012	0,020	0,24	0,0037	-
3234	0,21	0,70	0,25	0,012	0,010	-	0,0024	0,034
3240	0,20	0,85	0,20	0,014	0,020	-	0,0011	0,031
3246	0,19	0,61	0,23	0,017	0,024	0,57	0,0016	0,040
3251	0,24	1,24	0,10	0,018	0,023	-	0,0020	0,040
St 2A	0,11	0,35	-	0,040	0,045	-	-	-

Oznaczenie i skład chemiczny badanych stali

Mikrostruktura badanych stali z mikrododatkiem boru składa się z ferrytu i perlitu. W stanie surowym po waloowaniu perlit ułożony jest pasemkowo na podłożu ferrytycznym (rys. 1,2) [5]. Porównując rysunki 3 ÷ 5 daje się zauważyć, że stal IB20 posiada dużo więcej perlitu, niż stale 3240 i 3251; pochodzące z wytopów krajowych. Ziarna perlitu i ferrytu w stali 3251 są większe od ziarn stali IB20 i 3240.Struktura stali 3246 jest zbli żona do struktury 3251, z tym że wykazuje ona znacznie większą ilość ferrytu. Ziarna te są bardziej równocsiowe. Struktura stali St2A (rys.6) różni się od stali z borem. Ma ona zdecydowanie mniej perlitu, a ziarna ferrytu są bardziej równocsiowe.

2.2. Warunki ciagnienia

Walcówkę w stanie surowym o średnicy D_o = 12,5 [±]T mm z podanych gatunków stali poddano ciągnieniu, stosując sześć ciągów. Po każdym z ciągów brano z otrzymanych drutów próbki do badań wytrzymałościowych na rozoiąganie.

Warunki ciągnienia były następujące:

- ciągarka jednostopniowa typu CIP o średnicy bębna 600 mm;
- prędkość ciągnienia, v = 0,87 m/s;
- ciągadła z węglików spiekanych o kącie $2\alpha = 14^{\circ}$. Średnice części roboczej ciągadła wynosiły odpowiednio: $D_1 = 12,2$; $D_2 = 11,6$; $D_3 = 10,5$; $D_4 = 9,3$; $D_5 = 8,0$; i $D_6 = 6,7$ mm, pozostałe wymiary wg Polskich Norm;
- gnioty rzeczywiste przy ciągnieniu (pojedynoze): 0,05 do 0,35 co 0,05. Uwzględniając odobyłki materiału dawało to orientacyjne gnioty sumaryczne 0,10; 0,20; 0,40; 0,65; 1,00 1 1,3.

Pomiędzy kolejnymi ciągami nie stosowano obróbki cieplnej.

2.3. Badanie własności wytrzymałościowych walcówki i drutu

Próby rozoiągania wykonano na maszynie wytrzymałościowej typu INSTRON przy prędkości v = 5 mm/min. Do badań użyto próbek drutu o długości pięciokrotnej. Otrzymane wykresy krzywej rozoiągania dla stali z borem oharakteryzuje brak wyraźnej granicy plastyczności R_e . Dla stali St2A granioa taka wystąpiła jedynie dla walcówki surowej. Z wykresów rozoiągania wyznaczono F_m , $F_{0,2}$ oraz ΔL , a następnie Z. W tablicy 2 zestawiono intensywność odkształceń Q_i uzyskanych w poszczególnych ciągach.

Tablioa 2

Stal	Ciąg								
	1	2	3	4	5	6			
IB18	0,047	0,156	0,343	0,576	0,895	1,251			
IB20	0,049	0,154	0,348	0,581	0,884	1,254			
3234	0,128	0,232	0,433	0,651	0,966	1,329			
3240	0,113	0,216	0,406	0,643	0,952	1,314			
3246	0,118	0,255	0,419	0,648	0,983	1,322			
3251	0,122	0,225	0,419	0,648	0,961	1,322			
St2A	0,101	0,232	0,417	0,643	0,947	1,312			

Intensywność odkaztałoch \mathcal{Q}_i w poszczególnych ciągach

Wartości gniotu względnego można wyznaczyć z zależności:

$$c = 1 - \frac{1}{e^{Q}}$$
(1)

W oparoiu o tablicę 2 i uzyskane wyniki badań w próbie rozciągania sporządzono wykresy zależności R_{0,2}, R_m, A₅ i Z w funkcji ći Q₁. Wykresy te przedstawiono na rys. 7 ÷ 10.

2.4. Analiza otrzymanych wykresów

Na podstawie uzyskanych wyników badań waloówki oraz drutu ze stali z mikrododatkami boru, po ciągnieniu ustalono oo następuje:

stale z borem wykazują wyższe własności wytrzymałościowe w porównaniu ze stalą niskowęglową St2A, przy czym w samych stalach z borem daje wyróżnić się dwie grupy o zbliżonych własnościach,grupa I stale IB18 IB20 1 3240, grupa II stale 3234, 3246 1 3251.

W porównaniu ze stalą St2A własności wytrzymałościowe grupy I są o około 50%, a grupy II o około 35% wyższe (patrz rys. 7 i 8);

- stale importowane przewyższają wszystkie gatunki krajowe stali, jedynie stal 3240 jest do nich zbliżona. Spośród krajowych wytopów stal ta charakteryzuje się największymi wartościami R_{n 2} i R_m;



Rys. 9. Zmiana własności A5 w funkoji & i 4



- największy wzrost granicy plastyczności R_{0,2} obserwuje się dla gniotów ć w zakresie do 15% ($\varphi_1 = 0,16$), co potwierdza ogólne wiadomości o unocnieniu stali w procesie ciągnienia (I strefa umocnienia). Dla gniotów powyżej 15% przebieg R_{0,2} = f(ć) jest zbliżony do liniowego z lekką tendenoją do zakrzywiania się wypukłością w dół dla gniotów ć powyżej 65% ($\varphi_1 = 1,05$), (patrz rys. 7);
- przebieg krzywych R_m = $f(\mathcal{E})$ jest zbliżony do liniowego dla wszystkich stali z borem. Dla stali St2A daje wyróżnić się dwie fazy krzywej: pierwsza silnie rosnąca dla odkształceń $\mathcal{E} < 10\%$ ($\varphi_1 < 0,1$), druga dla odkształceń $\mathcal{E} > 10\%$ (patrz rys. 8);
- zbliżone wyniki uzyskano analizując wydłużenie A₅ poszczególnych gatunków (rys. 9). Dla stali z borem dla gniotów $\varepsilon > 30\%$ ($\varphi_1 > 0,36$) przebieg A₅ = f(ε) jest liniowy z nieznaczną tendenoją do obniżania wartości A₅. Wszystkie stale w początkowym zakresie $\varepsilon < 30\%$ wykazują wyraźne zmniejszenie A₅ z 45% na 17%. Przebieg A₅ = f(ε) dla stali St2A jest zupełnie inny dla $\varepsilon > 30\%$. Krzywa ta w całym zakresie gniotów jest wyraźnie malejąca. Dużym spadkiem wydłużenia cechuje się w zakresie do $\varepsilon = 20\%$ stal IB20
- analizując krzywe Z = $f(\xi)$ należy podkreślić, że dla gatunków należących do grupy I, z wyjątkiem IB20, spadek Z jest stosunkowo mały (z 65% na około 60%). Najmniejsze Z wykazują stale grupy II 3251 i 3246. Stale te wraz ze stalą St2A wykazują największe zmiany przewężenia (patrz rys. 10). Zupełnie odmienny jest przebieg zmian Z dla stali IB20. Mianowicie przy gniotach $\xi = 30 \div 45\%$ następuje zwiększenie Z,przy większych gniotach przebieg zmian jest krzywą malejącą. Skład chemiczny stali IB20 jest zbliżony do pozostałych gatunków stali z borem, mimo to przebieg Z = $f(\xi)$ jest diametralnie różny. Przeprowadzone powtórne badania potwierdziły ów przebieg. Wydaje się, że takich zmian Z należy doszukiwać sie w strukturze stali IB20.

3. Wyznaczanie krzywych umoonienia

3.1. Krzywa umoonienia

Spośród różnych własności materiału, ulegających zmianie pod wpływem zachodzących odkształceń trwałych, najbardziej interesujący jest związek pomiędzy naprężeniem uplastyczniającym \mathcal{O}_p a wielkością odkształcenia, powodującego przejście materiału w stan plastyczny. Związek ten najczęściej ujmowany jest w postaci tzw. krzywej umocnienia:

$$\mathcal{J}_{\mathbf{p}} = \mathbf{f}(\boldsymbol{\varphi}) \tag{2}$$

gdzie: φ - rzeczywiste odkształcenie sprężysto-plastyczne.

Zmiana własności mechanicznych ...

Krzywe umocnienia wyznaoza się na drodze doświadozalnej stosując różne sposoby odkształoenia, przy czym najozęściej stosowana jest próba jednoosiowego rozciągania. Przy jednoosiowym rozciąganiu krzywą umoonienia wyznaoza się stosunkowo łatwo w zakresie wydłużenia równomiernego A_w. Dla odkształceń większych od wydłużenia równomiernego A_r wyznaczenie krzywej umocnienia wymaga określenia granicy plastyczności próbek odkształconych wstępnie np. na drodze cięgnienia. Oprócz wymienionej metody stosuje się także jednoosiowe ściskanie lub skręcanie [1]. Przy jednoosiowym ściskaniu ozynnikiem wpływającym ujemnie na dokładność tej metody jest wpływ tarcia, występujący – na powierzohniach czołowych ściskanej próbki. Wpływ tego tarcia zaznacza się tym wyraźniej, im mniejszy jest stosunek wysokośoi próbki do jej średnicy. Istnieje wiele metod wyznaczania krzywej umocnienia za pomocą próby ściskania, eliminujących w pewnym stopniu wpływ tarcia (metoda Larke'a, Cocka, Rastiegajewa, stosowanie podkładek teflonowyoh itp.). niemniej metody te są pracochłonne i obarozone dość dużymi błędami. Metodą eliminującą całkowicie tarcie w procesie odkształcenia jest próba skrecania. W próbie tej skrecana próbka nie styka się na długości pomiarowej z narzędziami lub uchwytami, wskutek czego ta część próbki podlega zupełnemu swobodnemu odkaztałcaniu [1]. Zabiegi przeróbki plastycznej zmierzają na ogół do wywołania dużych odkształceń trwałych, stąd też do celów praktycznych bardzo często pomijamy odkształcenie sprężyste,





wykorzystując część krzywej umocnienia odpowiadającą odkształceniom plastycznym $\varphi_{\rm p}$ (rys. 11). Wartość $\varphi_{\rm p}$ wyznaczamy wówczas z następującej zależności:

$$\varphi_{\rm p} = \varphi - \frac{G}{E} \tag{3}$$

i analizujemy związek

$$\sigma_{\rm p} = f(\varphi_{\rm p}) \tag{4}$$

Wyrażając odkształoenia i towarzyszące im naprężenia we współrzędnych $\mathcal{Q}_1 = \mathcal{O}_1$ możemy dla różnych sohematów obciążenia otrzymywać porównalną ze sobą tzw. ucgólnioną krzywą umocnienia

 $\widetilde{O}_{1} = f(Q_{1}) \tag{5}$

Jeżeli wartość 🗸 w końcowym stadium procesu oiągnienia utożsamimy z granicą plastyczności R_{0,2} otrzymanego drutu, wyznaczoną w próbie jednoosiowego rozciągania, to krzywą umocnienia można ująć zależnością

$$R_{0,2} = f(Q_1) \tag{6}$$

Wśród różnych metod analitycznego przedstawienia krzywej z zależności (6) dla metali wykazujących umocnienie, dwie metody zasługują na uwagę. W pierwszej z nich krzywą ciągłą przedstawia się linią prostą. Równanie tej prostej zapisujemy w postaci:

$$R_{0,2} = m \cdot \varphi_1 + R_{0,2}^0$$
 (7)

gdzie:

m - współczynnik kierunkowy prostej, R⁰_{0,2} - rzędna początkowa, wyznaczona wykreślnie.

W drugim przypadku stosuje się wyrażenie potęgowe

$$R_{0,2} = c \varphi_1^m + R_{0,2}^0$$
(8)

gdzie:

m - współczynnik umoonienia jest zarazem potęgowym wykładnikiem krzywej umocnienia,

R⁰_{0,2} - rzędna początkowa równa granicy plastyczmości materiału nieodkształconego trwale (np. walcówki),

o - stala.



Rys. 12. Interpretacja geometryczna przybliżeń krzywych umocnienia

Przybliżenie (8) stosunkowo wiernie odtwarza krzywą umodnienia w dałym zakresie odkształoch, natomiast zależność (7) niezbyt dokładnie ujmuje poozątkowy etap umodnienia. Wartości o i m są dwiema styłymi charakterystydznymi dla danego metalu, które wyznacza się z warunku najlepszej zgodności zależności (7) lub (8), z krzywą wyznaczoną doświadczalnie. Interpretacje obydwu przybliżeń przedstawiono na rys. 12.

3.2. Wpływ boru na granice plastyczności w Fect

Jak stwierdzili liozni autorzy [2, 3, 4], dodatek boru do stali wpływa na własności mechaniczne i fizyczne. Pridancew [4] podaje, że dodatek B w zakresie do 0,1% zwiększa granicę plastyczności i wytrzymałości na rozcią-



Rys. 13. Wpływ boru na granioę plastyczności w Fect

ganie, plastyczność i ciągliwość stali. Badania prowadzone na technicznie 0Zystym żelazie Armoo (99.9% Fe) z dodatkiem 0,01 i 0,1% B wprowadzonego 1ako że pierwiastek ferrobor wykazały. ten wpływa na granicę plastyczności R., Wraz ze wzrostem boru w Fect (rys. 13) obszar niestabilności naprężeń na granicy płyniecia wzrasta. O ile w czystym żelazie granica plastyczności nie pojawia się to przy zawartości 0,1% B występuje górna i dolna granica plastyczności. Wartość R. wzrasta, co tłumaczy się zmianą struktury. Mikrostruktura wykazuje bowiem, że dodatek B wpływa na zmniejszenie wielkości ziarn, przy czym ziarna ferrytu przybierają bardziej kulistą formę [3].

3.3. Krzywe umocnienia dla badanych stali

Na rys. 14 przedstawiono w układzie $R_{0,2} \sim q_1$ krzywe umocnienia dla badanych stali. Do opisu krzywych umocnienia w zakresie krzywoliniowym wybrano zależność potęgową (8), a w zakresie prostoliniowym zależność (7). Wyznaczanie wartości m w zależności (7) nie nastręcza trudności. Aby wyznaczyć c i m w zależności (8) przekształcono ją do postaci:

$$R_{0,2} - R_{0,2}^{o} = 0 \cdot Q_{1}^{m}$$
 (9)

Stosując metodę przeciętnych [6] do powyższej zależności otrzymano równanie liniowe

$$Y = mX + b \tag{10}$$

w którym X i Y są nowymi tzw. "wyrównanymi" zmiennymi.





W naszym przypadku

$$X = \log Q_{1}$$

$$Y = \log (R_{0,2} - R_{0,2}^{0})$$
(11)

a rzędna b = log o.

Wartość z w równaniu (10) jest współozynnikiem kątowym prostej i zarazem współczynnikiem potęgowym krzywej umocnienia. W tablicy 3 zestawiono przykładowe obliczenia mające na celu znalezienie współozynników o i m z zależności matematycznej (8). Obliczenia te wykonano dla stali IB20.

W oparciu o tablicę 3 wykreślono rys. 15, z którego znaleziono wartości o i m. Wykresy zależności (10) dla pozostałych gatunków stali z B przedstawiono na rys. 16. Otrzymane postacie matematyczne krzywych umocnienia oraz wartości współczynników o i m i rzędnej początkowej $R_{0,2}^0$ dla wszystkich stali z borem zestawiono w tablicy 4.

Tablica 3

φ _i	R _{0,2}	Ksgtalt	^R 0,2	R _{0,2} R _{0,2}	x	Y	
0 0,05 0,10 0,15	34 53 58 62	Równanie	34	19 24 28	-1,301 -1,000 -0,824	1,279 1,380 1,447	lgo = 1,74; o = 55,0 m = 1,74-1,383 = 0,357
0,20 0,25 0,30 0,35	63,5 65 67 68	(8)		29,5 31 33 34	-0,699 -0,602 -0,523 -0,456	1,470 1,491 1,519 1,531	lgo = 1,642; o = 43,9 m = 1,642-1,402 = 0,24
0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30	69,2 71,3 73,3 75,4 77,5 79,5 81,0 83,5 85,5 87,5	Równanie (7)	69,2	2,1 4,1 6,2 8,3 10,3 12,3 14,3 16,3 18,3	$m = \frac{18.3}{1,3-0,4} = 20,35$		= 20,35





Rys. 15. Wykresy zależności $R_{0,2} = f(q_1)$ we współrzędnych podwójnie logarytmicznych dla stali IB20



Rys. 16. Wykresy zależności R_{0,2} = f(q) we współrzędnych podwójnie logarytmicznych dla pozostałych stali z borem

Tablica 4

Matematyczna postać krzywej umocnienia oraz wartość współczynników o i m i rzędnej początkowej R⁰

Stal	Zakres 🖓	C	m	R ⁰ .2	Zależnośó typu
1	2	3	4	5	6
IB 18	0-0,1 0,1-0,52 0,52-1,4	72,2 44,9 47,6	0,469 0,263 0,352	33,1	P = 0 - [#] + P ⁰
IB20	0-0,15 0,15-0,35	55 43,9	0,357 0,240	34,0	ⁿ 0,2 ⁻ ¹ ¹ ¹ ¹ ⁰ ,2
	0,35-1,4	-	20,35	69,2	$R_{0,2} = m(\rho_1 - 0,35) + R_{0,2}^{0}$

cd. tablicy 4

1	2	3	4	5	6
3234	0-0,17 0,17-0,5 0,5-1,4	64,6 48,2 49,2	0,440 0,273 0,300	24,7	P = 0 / ^m , p0
3240	0-0,11 0,11-0,40 0,4-1,4	77,7 45,9 47,5	0,510 0,272 0,310	30,6	ⁿ 0,2 ^{- 0.1} ^{+ n} 0,2
3246	0-0,16 0,16-0,50 0,5-1,4	86,9 42,2 45,2	0,652 0,263 0,363	25,5	
2054	0-0,16 0,16-0,45	91,0 46,3	0,636 0,280	24,0	
5291	0,45-1,4	-	18,50	60,7	$R_{0,2} = m(\rho_1 - 0, 45)$

4. Wnioski

1. Badane stale z mikrododatkiem boru posiadają wyższe własności mechaniczne w porównaniu ze stalą St2A. Wydaje się celowe zastosowanie tych stali do produkcji śrub w klasach własności mechanicznych powyżej 6.9.

2. Wyprowadzone iównanie ujmujące zależność $R_{0,2}$ i Q_1 pozwalają określić wartość Q_1 , jakiemu należy poddać materiał, aby otrzymać z góry żądane wartości umownej granicy plastyczności.

3. Stale z mikrododatkiem boru wykazały przy pomiarach dużą stabilność własności mechanicznych.

LITERATURA

- Pełczyński T.: Wyznaczenie zastępczych krzywych umocnienia w próbie skręcania. Referaty konferencji na temat: Perspektywy nowych technologii przeróbki plastycznej w świetle teoretycznych i eksperymentalnych badań. CLOP - Poznań 1971 r.
- [2] Goldstein J.E., Słosikowa A.Z.: Wlijanie bora, molibdena, titana na odpusknuju chrupkostiu konstrukcjonnoj stali. Tiermiczeskaja Obrabotka Mietałłow. 1973 nr 5.
- [3] Gładkowskij W.A., Korielin N.A.: Wlijanie bora na priedieł tiekuczesti w zelezie alfa. Fizika Mietałłow i Mietałłowiedienie. T. 13 nr 5.
- [4] Pridancew M.W.: Wpływ domieszek pierwiastków ziem rzadkich na własności stopów. Katowice 1966 r. Wyd. Śląsk.
- [5] Feill A., Gawor J.: Odkształcalność stali w funkcji średniej drogi swobodnej w ferrycie i średniego ziarna ferrytu. Sprawozdanie IMZ Nr 1002/1973 r. (niepublikowane).
- [6] Bronsztejn I.N., Siemiendiajew K.A.: Matematyka poradnik encyklopedyczny. Warszawa 1968 r. PWN.

ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НИЗКОУГЛЕРОДИСТИХ СТАЛЕЙ С МАЛЫМ СОДЕРЖАНИЕМ БОРА В ПРОЦЕССЕ ВОЛСЧЕНИЯ. ОПРЕДЛЕНИЕ КРИВЫХ УПРОЧНЕНИЯ

Резрме

Исследование изменения механических свойств низкоуглеродистых сталей с малым содержанием бора в процессе волочения. Кривые зависимости $R_{0,2}(c)$ $R_{m}(c)$, $A_{5}(c)$, i Z(c).

Определеные кривые упрочнении показаны на диаграмме, приведены тоже их математические уравнения.

THE HANGE OF MECHANICAL PROPERTIES OF LOW - CARBON STEEL WITH THE MICROADDTION OF BORON IN THE DRAWING PROCESS

Summary

The analysis of the change of mechanical properties, of low - carbon steel with the microaddition of boron, during the drawing process. The curwes of dependence - $R_{0,2}(c)$, $R_m(c)$, $A_5(c)$, Z(c) and curwes of strain hardening, are shown on the diagram and put into mathematical form.