


Badanie odbiorcze  
Prądownika MKE, Lwów  
Lwów, 27. II. 1939.

WYKRES 1.  
Do protokołów Lp. 6 i 7.

NAPIĘCIE ŁUKU PRĄDOWNIKA  
ŁĄCZNIE ZE SPADKIEM NA DŁAWIKACH  
ANODOWYCH

x punkty protokołu Lp. 6

o " " Lp. 7.






Badanie odbiorcze  
Próstownika M.K.E, Lwów  
Lwów, 6.III.1939.

WYKRES 2  
Do protokołu L.p.8

CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNA  
URZĄDZENIA PROSTOWNICZEGO.





Badanie odbiorcze  
Prostownika MKE, Lwów.  
Lwów, 10. III 1939

WYKRES 3.  
Do protokołu L.p. 11.

### SPRAWNOŚĆ URZĄDZENIA PROSTOWNICZEGO.

- PUNKTY GWARANTOWANE wg. OFERTY z 3. III 1937, Nr. 157.
- KRZYWA OBLICZONA wg. PROTOKOŁÓW i CYFR GWARANCYJNYCH DOSTAWCY.
- x— KRZYWA wg. POMIARÓW DLA WARUNKÓW GWARANCYJNYCH.
- o— KRZYWA wg. POMIARÓW DLA NAJMNIEJ KORZYSTNYCH WARUNKÓW RUCHOWYCH.

